


# Alteração Placa Maritaca

1- Corte as trilhas conforme [Foto 1](#) e raspe a máscara de solda nos pontos indicados. Circuito integrado C11



2- Solde pedacinhos de fio (pode ser utilizado terminais de componentes) conforme [Foto 2](#)




Foto 2